

SUNNYSIDE QUALITY PRODUCTS SINCE 1893



OIL BASED PAINT ADDITIVE & EXTENDER

ADITIVO Y ACONDICIONADOR DE PINTURA A BASE DE ACEITE

TREATS UP TO 4 GALLONS TRATA HASTA 4 GALONES

**For Use in Oil Based or Alkyd Paints, Varnishes, and Primers
Improves Flow and Leveling, Eliminating Brush and Roller Marks
Increases Adhesion and Penetration of Paints
Metal and Fiberglass Conditioner**

! DANGER!

HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. COMBUSTIBLE LIQUID AND VAPOR. MATERIALS SOAKED WITH THIS PRODUCT MAY SPONTANEOUSLY IGNITE. Carefully read and follow all cautions elsewhere on this container.

! PELIGRO!

NOVIVO O MORTAL SI SE TRAGA. LÍQUIDO Y VAPOR COMBUSTIBLES. LOS MATERIALES EMBEBIDOS CON ESTE PRODUCTO PUEDEN PRENDERSE FUEGO EN FORMA ESPONTÁNEA. Lea atentamente y siga las advertencias que se incluyen en este envase.

32 FL. OZ. (1QT.) .9463 LITERS

Sunnyside® Oil Based Paint Additive improves penetration of oil based paints and primers. It improves flow and reduces brush and roller marks. It also reduces peeling and blistering of properly applied oil-based paints. Do not add to water based, acrylic or epoxy coatings.

El **Aditivo de pintura a base de aceite Sunnyside®** mejora la penetración de los imprimadores y pinturas a base de aceite. Mejora el flujo y reduce las marcas de pincel y rodillo. También reduce el descascaramiento y ampollado de pinturas a base de aceite aplicadas adecuadamente. No agregue a pinturas a base de agua, acrílicas o epoxi.



For additional product information, visit www.sunnysidecorp.com/oilbasedpaintadditive



MADE IN USA

70232M



WARNING: If you scrape, sand or remove old paint, you may release toxic dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN, PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log onto www.epa.gov/lead.

NOTE: Addition of paint additive may raise coating VOC. Please check local and applicable VOC regulations before using Sunnyside Oil Based Paint Additive.

ADVERTENCIA: Si raspa, lija o remueve pintura antigua puede desprender polvo tóxico. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador mojado. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse a usted y a su familia comunicándose con la Línea directa nacional de información sobre el plomo en 1-800-424-LEAD o inicie sesión en www.epa.gov/lead.

NOTA: La adición del aditivo para pintura puede aumentar los COV de la pintura. Consulte las reglamentaciones locales y aplicables sobre COV antes de usar el Aditivo para pintura a base de aceite Sunnyside.



SUNNYSIDE CORPORATION
Consumer Products Division
Wheeling, IL 60090-6095

For more information contact us at 1-800-323-8611 or visit us online at www.sunnysidecorp.com.

© 3/2017 S.C.

DIRECTIONS FOR USE WITH OIL BASED PAINTS

- Stir oil based paint thoroughly.
- Always check for compatibility by mixing small amount of additive with small amount of paint.
- If paint dries too fast and "drags", stir in Sunnyside Oil Based Paint Additive beginning with one pint per gallon of paint.
- If needed, more Sunnyside Oil Based Paint Additive may be added (up to 2.5 pints per gallon paint).

Sunnyside Oil Based Paint Additive can also be used to condition fiberglass, and to condition metal, preventing oxidation and stopping rust.

To condition fiberglass:

- Clean surface to be conditioned.
- Saturate a rag with Sunnyside Oil Based Paint Additive, wipe on surface.
- Buff surface with clean, soft cloth within 3 minutes.

To condition bare or rusted metal:

- Remove loose rust, dirt and grease. Dry surface.
- Saturate metal with Sunnyside Oil Based Paint Additive.
- Allow 12-24 hours for drying.

INSTRUCCIONES DE USO DE PINTURAS A BASE DE ACEITE

- Revuelva bien la pintura a base de aceite.
- Siempre verifique la compatibilidad mezclando una pequeña cantidad de aditivo con una pequeña cantidad de pintura.
- Si la pintura se seca demasiado rápido o se "arrastra", agregue revolviendo el Aditivo para pintura a base de aceite Sunnyside comenzando con una pinta por galón de pintura.

Si es necesario, se puede agregar más Aditivo para pintura a base de aceite Sunnyside (hasta 2.5 pintas por galón de pintura). El Aditivo para pintura a base de aceite Sunnyside también se puede usar para acondicionar fibra de vidrio y para acondicionar metal, evitando la oxidación y deteniendo el óxido.

Para acondicionar fibra de vidrio:

- Limpie la superficie a acondicionar.
- Saturar un trapo con el Aditivo para pintura a base de aceite Sunnyside, páselo sobre la superficie.
- Pule la superficie con un paño limpio y suave durante 3 minutos.

Para acondicionar metal sin recubrimiento o con óxido:

- Quite el óxido suelto, la suciedad y la grasa. Seque la superficie.
- Saturar el metal con el Aditivo para pintura a base de aceite Sunnyside.
- Deje secar de 12 a 24 horas.

CAUTIONS: CONTAINS PETROLEUM DISTILLATE AND BOILED LINSEED OIL. Keep away from heat and flame. Do not use without fresh air ventilation. DO NOT smoke. Do not transfer to unlabeled containers. Close container after each use. For disposal guidance of unused product, contact a household hazardous waste program, or your local or state government environmental control agency.

Attention: Do not attempt to start or re-ignite: charcoal, wood or any other fire with this product. An explosive fire may result or fire may flash back into the container and explode. Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling contents may be harmful or fatal.

CAUTION: RAGS, STEEL WOOL OR WASTE SOAKED WITH OIL BASED PAINT ADDITIVE MAY SPONTANEOUSLY CATCH FIRE IF IMPROPERLY DISCARDED. IMMEDIATELY AFTER EACH USE, PLACE RAGS, STEEL WOOL OR WASTE IN A SEALED, WATER-FILLED METAL CONTAINER. The time frame and conditions under which materials may spontaneously catch fire are unpredictable. If rags or other application materials (including any materials containing oil based mixtures) are to be set aside, even for short periods of time, they should be placed in sealed, water-filled metal containers until final disposal.

First Aid: If swallowed, do not induce vomiting. CALL PHYSICIAN IMMEDIATELY. In case of eye contact, flush thoroughly with water and get medical attention; for skin contact, wash thoroughly and get medical attention if irritation persists. If overcome by vapors, remove to fresh air and get medical attention.

Use only with adequate ventilation. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

ADVERTENCIAS: CONTIENE DESTILADO DE PETRÓLEO Y ACEITE DE LINAZA COCIDO. Mantenga alejado del calor y las llamas. No lo use sin ventilación de aire fresco. NO fume. No transfiera a recipientes sin etiquetas. Cierre el envase después de cada uso. Para obtener una guía sobre cómo desechar el producto no usado, póngase en contacto con un programa de desechos domésticos peligrosos, o con su agencia de control ambiental del gobierno local o estatal.

Atención: No intente encender ni volver a encender: carbón, madera ni cualquier otro tipo de fuego con este producto. Puede provocar una llama explosiva o la llama puede retroceder hacia la lata y hacerla explotar. Los informes han asociado la sobreexposición repetida y prolongada a los solventes en el lugar de trabajo con el daño cerebral permanente y daño al sistema nervioso. El uso indebido intencional, mediante la concentración deliberada e inhalación del contenido puede ser nocivo o mortal.

PRECAUCIÓN: LOS TRAJOS, LANA DE ACERO O DESECHOS EMBEBIDOS CON EL ADITIVO PARA PINTURA A BASE DE ACEITE PUEDEN PRENDERSE FUEGO EN FORMA ESPONTÁNEA SI SE DESECHAN DE FORMA INADECUADA. INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA USO, PONGA LOS TRAJOS, LA LANA DE ACERO O LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE METÁLICO SELLADO Y LLENDO DE AGUA. El marco de tiempo y las condiciones bajo las cuales los materiales pueden prenderse fuego en forma espontánea son impredecibles. Si los trapos u otros materiales de aplicación (incluido cualquier material que contenga mezclas a base de aceite) deben dejarse de lado, incluso por breves períodos de tiempo, se los debe colocar en recipientes de metal sellados y llenos de agua hasta su desecho final.

Primeros auxilios: Si se ingiere, no inducir vómitos. LLAME AL MÉDICO DE INMEDIATO. En caso de contacto con los ojos, lave minuciosamente con abundante agua y solicite atención médica; para el contacto con la piel, lave a fondo y solicite atención médica si la irritación persiste. Si hay exceso de vapor, retire al aire fresco y solicite atención médica.

Utilícelo sólo en lugares con ventilación adecuada. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.